



Wykaz urządzeń podlegających serwisowaniu						
Lp.	Producent	Typ		Symbol	Miejsce: Jedn wew (Bud_Oddz_Pomieszczenie)	Lokalizacja Jedn zew
1	Haier	Tundra Plus	J-w	AS68TEBHRA	Gł_Sala audiowizualna	dach
	2019	Ścienny	J-z	1U68REMFRE		
2	Haier	Tundra Plus	J-w	AS35TEBHRA	Gł_Wew_sala wzmoż nadz	zdjęcie 16
	2019	Ścienny	J-z	1U35MEEFRA		
3	Haier	Tundra Plus	J-w	AS35TEBHRA	Gł_Wew_gabinet zabieg	zdjęcie 21
	2019	Ścienny	J-z	1U35MEEFRA		
4	Haier	Tundra Plus	J-w	AS35TEBHRA	Gł_Pedia_gabinet zabieg	zdjęcie 24
	2019	Ścienny	J-z	1U35MEEFRA		
5	Haier	Tundra Plus	J-w	AS35TEBHRA	Gł_P-G_sala p/porodowa	zdjęcie 24
	2019	Ścienny	J-z	1U35MEEFRA		
6	Haier	Tundra Plus	J-w	AS35TEBHRA	Gł_U-O_gabinet zabieg	zdjęcie 15
	2019	Ścienny	J-z	1U35MEEFRA		
7	Haier	Tundra Plus	J-w	AS35TEBHRA	Ch_U-O_gabinet zabieg	zdjęcie 11
	2019	Ścienny	J-z	1U35MEEFRA		
8	Haier	Tundra Plus	J-w	AS35TEBHRA	Ch_U-O_sala wzmoż nadz	zdjęcie 12
	2019	Ścienny	J-z	1U35MEEFRA		
9	ACSENSE	ACSENSE Split	J-w	ASI12WLI8	Ch_U-O_pok lekarski	zdjęcie 2
	2019	Ścienny	J-z	ASO12WLI8		
10	Haier	Tundra Plus	J-w	AS35TEBHRA	Ch_Chir_sala wzmoż nadz	zdjęcie 12
	2019	Ścienny	J-z	1U35S2SM1FA		
11	Haier	Tundra Plus	J-w	AS35TEBHRA	Ch_Chir_gabinet zabieg	zdjęcie 11

	2019	Ścienny	J-z	1U35S2SM1FA		
12	Haier	Tundra Plus	J-w	AS50TEBHRA	Gł_Sterylizatornia	zdjęcie 21
	2019	Ścienny	J-z	1U50MEEFRA		
13	ACSENSE	ACSENSE Split	J-w	ASI12WLI8	Ch_U-O_pokój socjalny	zdjęcie 2
	2019	Ścienny	J-z	AS012WLI8		
14	Fujitsu	Fujitsu split	J-w	ABYG18LVTB	Serwerownia	zdjęcie 25
	2017	przysufitowy	J-z	AOYG18LALL		
15	Fujitsu	Fujitsu split	J-w	ABYG18LVTB	Serwerownia	zdjęcie 25
	2017	przysufitowy	J-z	AOYG18LALL		
16	Fujitsu	Fujitsu split	J-w	ABYG18LVTB	Serwerownia	zdjęcie 14
	2017	przysufitowy	J-z	AOYG18LALL		
17	Fujitsu	Fujitsu split	J-w	ABYG18LVTB	Serwerownia	zdjęcie 14
	2017	przysufitowy	J-z	AOYG18LALL		
18	AIRWELL		J-w	AWSI-CAF012-N11	Ch_SOR_Poczekalnia	zdjęcie 30
	2013	Sufitowy	J-z	AWAU-YIF012-H11		
19	Haier	Geos	J-w	AS12GB2HRA	Ch_Chir_odpadki	zdjęcie 13
	2015	Ścienny	J-z	1U12BE5ERA		
20	LG Split			ESNH 0964EA1	Ch_intensywna	zdjęcie 7
	2009	ścienny				
21	LG Split			ESNH 0964EA1	Ch_intensywna	zdjęcie 8
	2009	Ścienny				
22	AIRWELL		J-w	AWSI-HHF012-N11	Gł_SOR_poczekalnia part	zdjęcie 26
	2013	Ścienny	J-z	AWAU-YGF012-H11		
23	AIRWELL		J-w	AWSI-HHF012-N11	Gł-ginekol-gab.zabieg-lp	zdjęcie 15
	2013	Ścienny	J-z	AWAU-YGF012-H11		

	24	AIRWELL		J-w	AWSI-HHF012-N11	Gł-SOR-poczekalnia parter	zdjęcie 26
		2013	Ścienny	J-z	AWAU-YGF012-H11		
	25	Fujitsu		J-w	ROR14LCC	Gł_Labor_Serol-korytarz	zdjęcie 19
		2011	Ścienny	J-z	RSA14LCC		
	25	GREE		J-w	GWHN12EBNK3A2A/I	Gł_Labor_Analotyka	zdjęcie 18
			Ścienny	J-z	GWHN12EBNK3A2A/0		
	26	GREE		J-w	GWH09NAK3NNB1A/I	Gł_Poradnia Chirurgiczna	zdjęcie 28
			Ścienny	J-z	GWH09NAK3NNB1A/0		
	27	Sinclair split		J-w	ASH-13AK	Gł_Gabinet USG	zdjęcie 27
			Ścienny	J-z	ASE-13AH		
	28	Carrier	Agregat				
			wody lodowej	J-z	30GH035E900EE	Ch_Bloki Operacyjne	teren zewn. zdjęcie 6
	29		Agregat				
			wody lodowej	J-z	SWA051+SPU051	Gł_Sala cięć	dach bud gł.
	30	Mitsubishi	Agregat				
			chłodzacy	J-z	PU-P125YHA R3	Ch_SOR_klimatyzator	zdjęcie 9
	31		Agregat				
			chłodzący	J-z	Receiver 3,9 l	Gł_odpadki	zdjęcie 23



Zdjęcie 2



Zdjęcie 6



Zdjęcie 26



Zdjęcie 7




Zdjęcie 8



Zdjęcie 9



Zdjęcie 11



Zdjęcie 12



Zdjęcie 13



Zdjęcie 14



Zdjęcie 15



Zdjęcie 16



Zdjęcie 18



Zdjęcie 19




Zdjęcie 21



Zdjęcie 23



Zdjęcie 24



Zdjęcie 25



Zdjęcie 27



Zdjęcie 28



Zdjęcie 30